

- Legende**
-  Arbeitstreifen
 -  Baustraße
 -  Drainagegraben mit Grundwasserschacht
 -  Dichtwand 1. Teil von Teilabschnitt 1
 -  Dichtblock
 -  Regenrückhaltebecken mit Drainagegraben für Bodenmieten
 -  Messstelle Sickerwasserstand Filk I
 -  Grundwasserschacht zur Messung der gefassten Grundwassermengen im Rahmen des Monitoring-Programms
 -  Grundwassermessstelle, Verfilterung im Grundwasserhorizont a
 -  Grundwassermessstelle, Verfilterung im Grundwasserhorizont b
 -  Grundwassermessstelle, Verfilterung im Grundwasserhorizont c und d
 -  Grundwassermessstelle, zerstört oder verfüllt
 -  Grundwassermessstelle regeneriert oder zurückgebaut
 -  Grundwassermessstelle (im Bereich Dichtwand) Grundwasserhorizont a
 -  Grundwassermessstelle (im Bereich Dichtwand) Grundwasserhorizont b
 -  Zusatzmessstelle im GW-Horizont a
 -  Zusatzmessstelle im GW-Horizont a
 -  Zusatzmessstelle im GW-Horizont b



Index	Revision	Änderungen	Datum
1			12.05.2016

Mineralplus GmbH
Ingenieurbüro Heitfeld-Schetelig GmbH
 Joen-Brennen-Strasse 1-3, D-52080 Aachen Tel.: 0241/70516-0 Fax: 0241/70516-20
 Benennung: Monitoring-Programm Deponie Troisdorf

Lage der Grundwassermessstellen und Grundwasserdrainagen
 - Monitoring-Programm Deponie Troisdorf -

Zeichnungs-Nr.: 288-53-001

Bearbeitet: Name: J. Meindach Datum: 15.04.2016	Gezeichnet: Name: J. Böger Datum: 15.04.2016	Gesprüft: Name: M. Heitfeld Datum: 15.04.2016	Maßstab: 1:2.000 Anlage 1
---	--	---	---------------------------------

Server:\daten\projekte\Troisdorf\DW_Monitoring_10708\31.01.16p